

Technische Anforderungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz Berlin

Anlage 3 Schutz und Messklemmleisten

Klemmleistenummer	Bezeichnung	Zeichnungsnummer	Bestellnummer	
			Phoenix Contact	Weidmüller
Messklemmleiste -X1 und -X1.1	Messeinrichtung ohne Übergabeschutz	3-4-1720-15 Bl.2	1047885-01	8000037154
	Messeinrichtung mit Übergabeschutz	3-4-1720-15 Bl.1	1047889-01	8000037156
	Messeinrichtung mit Spannungsschutz ohne Übergabeschutz	3-4-1733-16 Bl.2	1385100-00	8000091513
	Messeinrichtung mit Spannungsschutz mit Übergabeschutz	2-4-1733-16 Bl.1	1047884-02	8000037158
	Messeinrichtung mit Übergabeschutz bei geschlossener Ringversorgung	3-4-1799-7	1047893-01	8000037155
Schutzklemmleisten -X3	Überstromzeitschutz DSZW4 Wandlerstrom- und Kondensatorauslösung Klemmleiste =K3 - X3, mehrere Betriebsmittel Nach Zeichnung 2-4-1726-11 Bl.2 Zusätzlich ist die Klemmleiste -X4 nach 2-4-1726-11 Bl. 4 aufzubauen	3-4-1726-11 Bl.3	1047890-01	8000037151
	Überstromzeitschutz DSZW4 Wandlerstrom- und Kondensatorauslösung Klemmleiste = K3 - X3, ein Betriebsmittel Nach Zeichnung 2-4-1727-11 Bl.2 Zusätzlich ist die Klemmleiste -X4 nach 2-4-1727-11 Bl. 4 aufzubauen	3-4-1727-11 Bl.3	1047891-01	8000037151